



INA INFORMAZIONE TECNICA



Ingranaggio dell'albero motore

Osservare i diversi passi di dentatura

Produttori: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modellos:

Audi: A1

Seat: Alhambra, Toledo

Škoda: Octavia, Rapid, Yeti

Volkswagen: Beetle, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan

Motori: 1.4 TSI

N. art.:
559 1808 10
559 1808 20
559 1808 40
559 1808 41
559 1808 50
559 1808 51

Per i codici aggiornati fare sempre riferimento al catalogo

Legenda:

- (1) 1x Catena di distribuzione
- (2) 1x Schaeffler Chain Protect (50ml)
- (3) 1x Guida di scorrimento
- (4) 1x Pattino tenditore
- (5) 1x Tendicatena

Nel caso del motore citato, nella distribuzione vi sono quattro diversi passi di dentatura dell'ingranaggio dell'albero motore.

Se nel veicolo è montato un ingranaggio con passo di dentatura 18/19 o 23/19, per la sostituzione deve essere utilizzato il KIT catena di distribuzione 559 1808 40/ 559 1808 50 o 559 1808 41/559 1808 51.

I KIT catena di distribuzione 559 1808 10 e 559 1808 20 (comprende solo catena di distribuzione e tendicatena) coprono esclusivamente i motori con passi di dentatura 18/18 e 23/18.



Figura: 559 1808 20 – Componenti KIT catena di distribuzione

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Italy S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REPXPERT