



INA INFO TECHNIQUE



Pignon de vilebrequin

Attention au nombre de dents

Constructeurs : Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modèles :

Audi: A1
 Seat: Alhambra, Toledo
 Škoda: Octavia, Rapid, Yeti
 Volkswagen: Beetle, CC, Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Tiguan

Moteur : 1.4 TSI

Références INA : 559 1808 10
 559 1808 20
 559 1808 40
 559 1808 41
 559 1808 50
 559 1808 51

Pour l'attribution actuelle voir nos catalogues

Légende photo :

- (1) 1x chaîne de distribution
- (2) 1x Schaeffler Chain Protect (50ml)
- (3) 1x guide chaîne
- (4) 1x lame de tension
- (5) 1x tendeur de chaîne



Photo : 559 1808 20 – Composants du kit de distribution par chaîne

La distribution du moteur mentionné peut être équipée de 4 pignons de vilebrequin au nombre de dents différent.

Si le véhicule est équipé d'un pignon à 18/19 ou 23/19 dents, il faut pour le remplacer utiliser les kits de distribution par chaîne réf. 559 1808 40/559 1808 50 ou 559 1808 41/559 1808 51.

Les kits de distribution par chaîne réf. 559 1808 10 et 559 1808 20 (ne contient que la chaîne de distribution et le tendeur de chaîne) couvrent exclusivement les moteurs ayant des pignons de 18/18 et 23/18 dents.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
 Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REPXPERT